

## Se desmorona el parque Líbano en Toluca.

Por: Nicolás Gochy Tardo en construirse poco más de 15 meses, sin embargo cinco meses fueron suficientes para evidenciar la mala calidad de los materiales que fueron utilizados en la construcción del Parque Líbano en la capital mexiquense pues en varias de las áreas presentan ya desprendimiento de losas, fractura de las mismas y desperfectos en las instalaciones eléctricas. En un recorrido por este parque que fue inaugurado el pasado 26 de marzo con la presencia del gobernador mexiquense Eruviel Ávila, los daños que se pueden observar van desde cables sueltos en las zonas de pastos del parque hasta el desprendimiento de losas en la entrada justo debajo de las letras de identificación del parque. Además se perciben el desprendimiento de varias de las placas que contienen los nombres de personajes de la comunidad libanesa a la cual está dedicada esta, posiblemente la obra que más buscó concretar la ex alcaldesa Martha Hilda González Calderón en los dos años que duro su gestión y que se anunció como una de las obras magnas que entregaría a la ciudadanía. Adicionalmente se pueden observar varias de las losas que integran las jardineras y que ya han sido desprendidas a pesar de que la obra recibió varias visitas de supervisión de obra tanto por parte de la ex alcaldesa como del actual presidente municipal y según se anunció por parte del gobierno ocal, fue recorrida muchas veces por el director de obras públicas de la comuna local para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos.