

Piden atención para Escuela Secundaria Darío Vasco de Quiroga



Toluca

Directivos y maestros de la Escuela Secundaria Darío Vasco de Quiroga, en Capultitlán, piden atención inmediata en las instalaciones, pues a unos días del regreso a clases de más de 700 alumnos de dos turnos, las condiciones del plantel no son óptimas.

De acuerdo con personal administrativo, con 65 años de servicio, esta escuela ya cuenta con daños por humedad, en la estructura de la mayoría de las aulas. Además de áreas de uso común y los Baños que requieren de mobiliario para su uso adecuado.

Actualmente a pesar de contar con equipo de cómputo, este ya es obsoleto, máquinas con procesadores de más de 10 años de antigüedad que no permiten a los alumnos para el desarrollo de habilidades en esta materia.

A través de oficios, han solicitado la intervención de la Secretaría de Educación para poder destinar recursos y rehabilitar la escuela, sin embargo, no hay respuestas favorables. Con las lluvias y el regreso a las actividades normales, las instalaciones podrían seguir empeorando.



