

Cierran vialidad en Huixquilucan por afectación del sismo

Tras el sismo reportado de esta tarde, la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México informa que se encuentra en coordinación con las autoridades federales y municipales para realizar los análisis correspondientes que determinen una posible afectación a la estructura del puente que conecta a Bosque Real con Magnocentro, en la Vialidad de Barranca-Palma Criolla, en Huixquilucan

Hasta en tanto no se cuente con los dictámenes correspondientes y se descarte cualquier daño estructural, el puente permanecerá cerrado para salvaguardar la integridad de quienes transitan por esta vialidad.

La Dirección General de Vialidad detalla que ya se encuentra trabajando en coordinación con el centro estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno México (SICT), así como con elementos de Protección Civil estatal y de la coordinación de protección civil del municipio para determinar el nivel de afectación en el puente y evitar más afectaciones a la estructura.

La Dirección de Vialidad llama a los automovilistas y usuarios a buscar vías alternas para evitar contratiempos en sus traslados y agradece la comprensión de los habitantes del municipio, ya que estas acciones garantizarán la seguridad e integridad de los usuarios de esta vialidad.

