

Refuerzo al canal El Arenal en Metepec.

Ante las atípicas lluvias en el Valle de Toluca, la Comisión Nacional del Agua en coordinación con el Organismo de Agua de Metepec trabajan en el reforzamiento de las paredes del canal del Arenal. El objetivo es evitar el desbordamiento o escurrimientos que puedan llegar a afectar a poco más de 25 viviendas que se ubican sobre al cauce, en la localidad de San Bartolomé Tlaltelulco. Actualmente maquinaria de la CNA trabaja en el lugar, colocando muros de piedras que rezagaran la erosión de la tierra, al menos a lo largo de 150 metros donde se detectó el problema. El proyecto técnico del Organismo de Metepec, dio inicio el pasado 4 de agosto y a la fecha continuarán los trabajos, que constantemente son supervisados por personal de ambas dependencias. Cabe destacar que los daños registrados el mes pasado alarmaron a los habitantes de la zona, ya que la fuerte corriente no solo trajo basura y restos de árboles, sino también animales de ganado que no pudieron salvarse.