

Se colapsa de nueva cuenta la zona de la bóveda del Verdiguél.

Por: Nicolás Gochy A escasos metros de la zona donde se han presentado las afectaciones por la bóveda del río Verdiguél que han cobrado ya la vida de una persona, esta tarde se detectó una grieta de más de 70 metros lineales que fue provocada, dice la autoridad, por una fuga de agua en el sistema de distribución del agua potable. De acuerdo al organismo operador del agua en Toluca, se comenzó a realizar los trabajos de reparación de una ruptura de tubería, cuya dispersión del vital líquido ha ocasionado humedad, socavamiento y agrietamiento en el asfalto de un tramo de unos 75 metros sobre la avenida Lerdo, casi esquina con Quintana Roo, informó el director de la dependencia, Rodolfo Martínez Muñoz. Entre los trabajos que se desarrollarán por la dependencia destaca la delimitación de la zona afectada mediante tapiales; señalamiento de protección de la obra; corte del pavimento con cortadora de disco; excavación con medios mecánicos, hasta profundidad necesaria, en tramos de 6 metros, en una longitud total de 100 metros. La dependencia asevera que serán unas cuatro semanas las que estarán requiriendo los trabajos en esta vía y negó que se tenga alguna relación con la bóveda del río Verdiguél, aun y cuando esta pasa de manera lateral a la zona afectada