

## Se desmorona la estructura del tren interurbano

Por: Nicolás Gochy En redes se dio a conocer un par de fotografías que demuestran el bajo nivel de calidad que tienen las estructuras que soportaran el tren interurbano Toluca-México que se está construyendo y que será la obra magna del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Las fotografías muestran un severo deterioro en una de las columnas que sostendrán las vías del tren y que a pesar de no tener carga aun sobre ella se está literalmente desmoronando y se perciben incluso las varillas que forman parte del esqueleto metálico de la pieza. Esta denuncia se suma a la ya larga lista de accidentes que se han presentado en esta obra y que ha costado la vida de varias personas sin que hasta el momento el gobierno estatal haya llevado a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se está trabajando por parte del gobierno federal.